

**GEZ**

## KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

**CHYLIN**

1. Nazwa

**DWÓR  
w zespole dworskim**

2. Czas powstania

1912 r.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym




4. Adres

Chylin 130  
62-710 Władysławów

5. Przynależność administracyjna

województwo:  
WIELKOPOLSKIE  
powiat:  
TURECKI  
gmina:  
WŁADYSŁAWÓW



6. Formy ochrony

Rejestr zabytków  
Nr A-464/206  
z dnia 07.12.1991 r.

<p>8. Historia, opis i wartości</p> <p>Dwór wzniesiony w 1912 r. przez Ludwika Pułaskiego. Murowany, na wysokim cokole z kamienia i cegły, na planie wydłużonego prostokąta w układzie dwutraktowym, pomieszczenia parteru pierwotnie w układzie amfiladowym, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, nakryty dachem czterospadowym, na ryzalicie i portyku dwuspadowym, pokrytym dachówką ceramiczną. Ponad dach wystaje szereg kominów dymowych. We wszystkich połaciach lukarny. W piwnicy sklepienie kolebkowe, stropy nad parterem i piętrem drewniane ze ślepym pułapem, podbite deskami, otynkowane. Więźba dachowa konstrukcji słupowo-płatwiowej, dwupoziomowa. Otwory okienne i drzwiowe prostokątne, w piwnicy węgarty okienne zamknięte łukiem odcinkowym. Okna dwuskrzydłowe, skrzynkowe. Elewacje i naroża zdobione boniowanymi pionowymi pasami, dzielone profilowanymi gzymsami.</p> <p>Elewacja frontowa dziewięciosiowa, na osi okazały, czterokolumnowy portyk joński w wielkim porządku, poprzedzony schodami, zwieńczony trójkątnym naczółkiem, w którym kartusz z herbem Ślepowron, inicjałami JLP (Janina i Ludwik Pułascy) i datą „1912”. Portyk akcentuje główne wejście do budynku, wydzielone szeroką osią ujętą jońskimi pilastrami, skrajne osie ujęte w dekoracyjne, boniowane lizeny. Z elewacji północnej i południowej wysuwają się aneksy klatek schodowych, a z zachodniej – płytki ryzalit z balkonem.</p>	<p>9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji</p> <p>Obiekt nieużytkowany, niszczeje. Elementy konstrukcyjne w stanie dostatecznym. Zużyte pokrycie dachu, stolarka okienna i drzwiowa, zniszczone elewacje.</p>		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1041 1166 1516 1401"> <p>10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)</p> <p>Iwona Nowacka 30.05.2020 r.</p> </td> <td data-bbox="1516 1166 1992 1401"> <p>11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)</p> </td> </tr> </table>	<p>10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)</p> <p>Iwona Nowacka 30.05.2020 r.</p>	<p>11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)</p>
<p>10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)</p> <p>Iwona Nowacka 30.05.2020 r.</p>	<p>11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)</p>		

<p><b>GEZ</b></p>	<p align="center"><b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</b></p>		<p>3. Miejscowość</p> <p align="center"><b>CHYLIN</b></p>
<p>1. Nazwa</p> <p align="center"><b>KUŹNIA - AGREGATOWNIA w zespole dworskim</b></p>		<p>2. Czas powstania</p> <p>poł. XIX w.</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> <div data-bbox="417 467 1236 1016" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="504 1040 1146 1398" data-label="Image"> </div>			<p>4. Adres</p> <p>Chylin 129 62-710 Władysławów</p>
			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>województwo: <b>WIELKOPOLSKIE</b> powiat: <b>TURECKI</b> gmina: <b>WŁADYSŁAWÓW</b></p>
			<p>6. Formy ochrony</p> <p>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr 163/13 z dnia 27 marca 2013 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek wzniesiony w poł. XIX w. Usytuowany przy zachodniej krawędzi podwórza gospodarczego. Murowany z cegły, ściany obustronnie otynkowane. Na planie litery L z trzema pomieszczeniami. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, nakryty w części kuźni dachem dwuspadowym o małym kącie nachylenia, w części przeznaczonej na agregat jednospadowym. Dachy pokryte papą. Elewacje rozczłonkowane lizenami i prostokątnymi płycinami zamkniętymi łukiem odcinkowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Iwona Nowacka  
30.05.2020 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)

<p><b>GEZ</b></p>	<p><b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</b></p>		<p>3. Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p>	<p><b>OBORA w zespole dworskim</b></p>	<p>2. Czas powstania poł. XIX w.</p>	<p><b>CHYLIN</b></p>
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> 			<p>4. Adres</p> <p>Chylin 129 62-710 Władysławów</p>
			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>województwo: WIELKOPOLSKIE powiat: TURECKI gmina: WŁADYSŁAWÓW</p>
			<p>6. Formy ochrony</p> <p>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr 163/13 z dnia 27 marca 2013 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek wzniesiony w poł. XIX w. Usytuowany przy zachodniej krawędzi podwórza gospodarczego, prostopadle do ogrodzenia. Murowany z cegły, ściany obustronnie otynkowane. Na planie wydłużonego prostokąta z pomieszczeniem paszarni w części południowo-wschodniej. W elewacji północnej i południowej otwory okienne w płaszczyznach wydzielonych lizenami. W ścianach szczytowych szerokie deskowe wrota. Budynek jednokondygnacyjny nakryty dachem dwuspadowym pokrytym eternitem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Iwona Nowacka  
30.05.2020 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)

**GEZ**

## KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

**OGRODZENIE Z BRAMA  
w zespole dworskim**

2. Czas powstania  
poł. XIX w.

**CHYLIN**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



4. Adres


Chylin 129  
62-710 Władysławów

5. Przynależność administracyjna

województwo:  
**WIELKOPOLSKIE**  
powiat:  
**TURECKI**  
gmina:  
**WŁADYSŁAWÓW**

6. Formy ochrony

**Miejscowy plan  
zagospodarowania  
przestrzennego  
Uchwała Nr 163/13  
z dnia 27 marca 2013 r.**



<p>8. Historia, opis i wartości</p> <p>Brama oraz zachowane fragmentarycznie ogrodzenie wzniesione w poł. XIX wieku, usytuowane na południowo-zachodnim skraju założenia dworskiego. Ogrodzenie murowane z cegły, otynkowane, wzmocnione słupkami wysuniętymi nieznacznie poza lico muru, zwieńczonymi czapami układanymi z cegły w formie piramidy. Słupki bramne murowane z cegły, zwieńczone ostrosłupowo. Wrota i furtka metalowe.</p>		<p>9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji</p> <p>Fundament ogrodzenia pozbawiony stabilności w posadowieniu, w wielu miejscach spękany. Widoczne znaczne ubytki w materiale ceramicznym oraz w tynku, tynki zlasowane, odspojone, widoczne fragmentaryczne uzupełnienia cementowe. Poszczególne odcinki muru posiadają odchylenia od pionu. Słupki bramne z dużymi ubytkami w materiale ceramicznym, z wtórnymi uzupełnieniami. Wskazany remont.</p>	
<p>10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)</p> <p><b>Iwona Nowacka</b> 30.05.2020 r.</p> <p><i>Iwona Nowacka</i></p>		<p>11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)</p>	



**GEZ**

## KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

**CHYLIN**

1. Nazwa

**PARK  
w zespole dworskim**

2. Czas powstania

1 poł. XIX w., pocz. XX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym




4. Adres

Chylin 130  
62-710 Władysławów

5. Przynależność administracyjna

województwo:  
WIELKOPOLSKIE  
powiat:  
TURECKI  
gmina:  
WŁADYSŁAWÓW



6. Formy ochrony

Rejestr zabytków  
Nr A-20/70  
z dnia 23.12.1953 r.

8. Historia, opis i wartości

Park założony w 1 poł. XIX w., przekształcony w pocz. XX w. Właściwy teren parku, ukształtowany krajobrazowo, ciągnie się na wschód i południe od dworu. Wygrodzony współczesnym ogrodzeniem z betonowych elementów prefabrykowanych. Głównym elementem kompozycyjnym są trzy stawy. Teren wokół stawów podzielony jest nieregularnie biegnącymi ścieżkami i drogami, z których główna prowadzi od dworu przez przesmyki między stawami do południowej granicy parku. Bezpośrednio na wschód od dworu znajduje się odkryta, dość rozległa przestrzeń, w okresie funkcjonowania szkoły, zagospodarowana na boisko sportowe, zamknięta na obrzeżach kulisami dorodnych drzew. Na południe od tej przestrzeni, przy północnym brzegu stawu, znajduje się nieduży kopczyk z kamienną wazą. W północnej części parku zachowana w części aleja grabowa, zaś na wschodnim obrzeżu szerokie szpalery grabowe. Kompozycja przestrzeni parkowej zamknięta jest na obrzeżach liniami wysokiego drzewostanu, z zewnątrz tworzącego zwarte masywy nie łączące się widokowo z otaczającym krajobrazem. Wewnątrz okazałe drzewa o charakterze soliterów oraz malowniczo zestawione grupy. Zachowany liczny starodrzew zróżnicowany gatunkowo, m.in. dęby, jesiony, lipy, robinie akacjowe, świerki.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły. Konieczna rewaloryzacja.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Iwona Nowacka  
30.05.2020 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis  
wojewódzkiego konserwatora zabytków)

<p><b>GEZ</b></p>	<p><b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</b></p>		<p>3. Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p><b>SPICHLERZ w zespole dworskim</b></p>		<p>2. Czas powstania</p> <p>poł. XIX w.</p>	<p><b>CHYLIN</b></p>
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> 			<p>4. Adres</p> <p>Chylin 129 62-710 Władysławów</p>
			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>województwo: WIELKOPOLSKIE powiat: TURECKI gmina: WŁADYSŁAWÓW</p>
			<p>6. Formy ochrony</p> <p>Rejestr zabytków Nr A-464/206 z dnia 07.12.1991 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Spichlerz zbudowany w poł. XIX w. Usytuowany przy wschodniej krawędzi podwórza gospodarczego. Murowany z cegły, otynkowany. Wzniesiony na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony, nakryty dachem dwuspadowym pokrytym eternitem. Otwory okienne i drzwiowe prostokątne. Elewacje wzmocnione masywnymi przyporami. Od strony południowej niewielkie pomieszczenie magazynowe.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Iwona Nowacka  
30.05.2020 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)

<p><b>GEZ</b></p>	<p><b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</b></p>		<p>3. Miejscowość</p> <p><b>CHYLIN</b></p>
<p>1. Nazwa</p> <p><b>STODOŁA - SIECZKARNIA w zespole dworskim</b></p>		<p>2. Czas powstania</p> <p>poł. XIX w.</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> <div data-bbox="417 472 1236 1016" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="506 1044 1148 1398" data-label="Image"> </div>			<p>4. Adres</p> <p>Chylin 129 62-710 Władysławów</p>
			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>województwo: WIELKOPOLSKIE powiat: TURECKI gmina: WŁADYSŁAWÓW</p>
			<p>6. Formy ochrony</p> <p>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr 163/13 z dnia 27 marca 2013 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Stodoła zbudowana w poł. XIX w. Część zajmowała siczekarnia. W 1968 r. przebudowana na bukaciarnię. Usytuowana w północno-wschodniej części podwórza przy bramie wjazdowej. Budynek murowany z cegły, wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, jednokondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym o niewielkim stopniu nachylenia połaci, pokryty papą. Elewacja północna ceglana, południowa i wschodnia otynkowane. Liczne przemurzenia, wtórne otwory okienne i drzwiowe.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Iwona Nowacka  
30.05.2020 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)

<p><b>GEZ</b></p>	<p><b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</b></p>		<p>3. Miejscowość</p> <p><b>CHYLIN</b></p>
<p>1. Nazwa</p> <p><b>SZEŚCIORAK w zespole dworskim</b></p>		<p>2. Czas powstania</p> <p>k. XIX w.</p>	<p>4. Adres</p> <p>Chylin 131 62-710 Władysławów</p>
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> 			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>województwo: WIELKOPOLSKIE powiat: TURECKI gmina: WŁADYSŁAWÓW</p>
			<p>6. Formy ochrony</p> <p>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr 163/13 z dnia 27 marca 2013 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom wzniesiony w k. XIX w. Usytuowany naprzeciwko zespołu dworskiego, przy drodze z Konina do Władysławowa. Murowany z cegły, pierwotnie ściany zewnętrzne nie otynkowane. Na planie wydłużonego prostokąta, pierwotnie z dwutraktowym układem wewnątrz, parterowy, nie podpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem, nakryty dachem dwuspadowym pokrytym papą. Stolarka okienna i drzwiowa współczesna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Iwona Nowacka  
30.05.2020 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)



<p><b>GEZ</b></p>	<p><b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</b></p>		<p>3. Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p><b>SZKOŁA - STOLARNIA w zespole dworskim</b></p>		<p>2. Czas powstania</p> <p>poł. XIX w.</p>	<p><b>CHYLIN</b></p>
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> 			<p>4. Adres</p> <p>Chylin 129 62-710 Władysławów</p>
			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>województwo: WIELKOPOLSKIE powiat: TURECKI gmina: WŁADYSŁAWÓW</p>
			<p>6. Formy ochrony</p> <p>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr 163/13 z dnia 27 marca 2013 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek wzniesiony w poł. XIX w. Przebudowany w 1962 r. Usytuowany przy zachodniej krawędzi podwórza gospodarczego. Murowany z cegły, ściany obustronne otynkowane. Na planie prostokąta, parterowy, nie podpiwniczony, nakryty dachem dwuspadowym o niewielkim stopniu nachylenia połaci, pokrytym papą. Elewacja zachodnia gładka, wschodnia rozcłonkowana pilastrami, dzielona prostym gzymsem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Iwona Nowacka  
30.05.2020 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)