

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</b>		3. Miejscowość  <b>OLESIN</b>
1. Nazwa	<b>SCHRON BOJOWY</b>	2. Czas powstania 1939 r.	4. Adres  Olesin 62-710 Władysławów
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			5. Przynależność administracyjna  województwo: WIELKOPOLSKIE powiat: TURECKI gmina: WŁADYSŁAWÓW
 			6. Formy ochrony  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr 163/13 z dnia 27 marca 2013 r.

8. Historia, opis i wartości

Schron zabudowany w sierpniu 1939 r. w ramach rozbudowy zasadniczej pozycji obrony armii „Poznań”. Wykonawcą była grupa robocza „Koło”. Obiekt był budowany wg „Instrukcji saperskiej. Umocnienia polowe cz. 3 zeszyt 2. Schrony żelbetowe i betonowe. Rok 1939.” W czasie kampanii wrześniowej, z powodu świeżości betonu nie rozszalowany, nie obsadzony przez żołnierzy Wojska Polskiego.

Wykonany jako monolityczny odlew z żelbetonu zbrojonego prętami stalowymi. Otwór wejściowy nie posiada drzwi. Po prawej stronie od wejścia dwa otwory wentylacyjne. W ścianie czołowej i skośnych ścianach bocznych szczeliny obserwacyjne. Na planie sześcioboku, narożniki ścian ścięte. Strop z zaokrąglonymi krawędziami, nie wystaje poza obrys ścian. Brak wyposażenia.

Budowla jest dziełem budownictwa obronnego, stanowiącym świadectwo minionej epoki, którego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Iwona Nowacka  
30.05.2020 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)